

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1. 产品照片及企业信息



4H-810A 型花生收获机

企业名称： 山东巨明机械有限公司

地 址： 桓台县果里镇张北路 253 号

邮 编： 256410

联系电话： 18905339860

联 系 人： 张绪博

2. 主要技术规格

序号	检查项目		单位	设计值
1	型号名称		/	4H-810A 型花生收获机
2	结构型式		/	挖掘式
3	工作状态外形尺寸(长×宽×高)		mm	2300×1000×1020
4	工作垄/行数		垄/行	1/2
5	工作幅宽		mm	810
6	挖掘机构	型式	/	铲式
		工作幅宽	mm	810

3. 安全性检验结果

序号	项目		单位	合格指标	单项判定
1	安全防护	防护装置	/	各链条、胶带、缆索、轴系、链轮、带轮、传动轴和万向节等运动件, 风扇进风口、割刀端部等操作者能意外触及的部位, 液压软管、管路及其附件应有防护装置。	+
		剪切和挤压部位	/	钣金件不能有锐角。	+
		作业分离机构	/	作业分离机构应具有防止意外接合的结构。	/
2	安全信息	安全警示标志	/	机体外壳、夹持链等对操作者存在或有潜在危险的明显部位应设置永久性安全警示标志。安全警示标志应符合GB/T 10396的要求。安全警示标志应在使用说明书中复现, 并说明其设置位置。操作者关键操纵装置附近应粘贴适合操作者操作的文种的操作符号。	+
		安全使用说明	/	使用说明书应对有关安全注意事项进行说明。包括: a) 安全操作注意事项; b) 机器后工作时不得站人等。	+
备注	单项判定合格填“+”, 不合格填“-”, 不适用填“/”。				

4. 适用性检验结果

序号	项目	单位	合格指标	单项判定
1	埋果率	/	$\leq 2.0\%$	+
2	破碎率	/	$\leq 0.5\%$	+
3	含土率	/	$\leq 20.0\%$	+
4	用户满意度	/	适用性评价结果为“优”和“良”的户数应不少于调查总数的80%。	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”，不适用的项目填“/”。			

5. 可靠性检验结果

序号	项目	单位	合格指标	单项判定
1	有效度	/	$\geq 98\%$	+
2	用户满意度	/	可靠性评价结果为“优”和“良”的户数应不少于调查总数的80%。	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障及安全事故。	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”，不适用的项目填“/”。			